

报 价 单

客户：松山湖材料实验室

日期：2025-01-25

联系人：周姐

电话：13827215515

货物明细

No	产品名称	单位	数量	未税 单价 (元)	税金 (元)	含税 单价 (元)	总税金 (元)	未税 总价 (元)	含税 总价 (元)	备注
1	KW-PZT (A20) -8-Si (100)	片	10	28,000	3,640	31,640	36,400	280,000	316,400	附件 1
2	KW-PZT (A40) -6-Si (100)	片	10	36,000	4,680	40,680	46,800	360,000	406,800	附件 2
3	KW-ZrO2-8-Si (100)	片	1	15,000	1,950	16,950	1,950	15,000	16,950	附件 3
4	KW-SRO/Pt-8-Si (100)	片	1	18,000	2,340	20,340	2,340	18,000	20,340	附件 4
合计：含税总价 760,490 (柒拾陆万肆仟玖拾元整)							87,490	673,000	760,490	

生产国别或制造厂商：日本，I-PEX PiezoSolutions 株式会社(以下简称:制造原厂) 本合同项下的产品是依据制造原厂方的工艺流程,技术要领进行制造生产的，买方接受制造原厂生产工艺和检测方法。

付款信息如下：

- 公司名称：广东鼎维科技有限公司
- 开户银行：广发银行股份有限公司东莞常平支行
- 银行账户：9550880228962300142

备注：

- 价格条件：以上为价格为到货价格，含包装费与运费
- 交货期限：款到 4~6 周发货
- 付款条件：100%预付
- 报价有效期：至 2025-03-25

公司：广东鼎维科技有限公司

联系人：王建国

联系方式：13722297948

广东鼎维科技有限公司

附件 1: 晶圆/KW-PZT(A20)-8-Si(100)/I-PEX

基本条件		基板规格		成膜参数	
产品名称	KW-PZT(A20)-8-Si(100)	基板规格	8inch Si(100)	上部 Pt 层	-
产品型号	定制产品	基板提供方	甲方	上部 SRO 层	-
数量	10 片	-	-	PZT 层	2000nm±10%
基板背面氧化膜	无	-	-	下部 SRO 层	40nm±10%
基板背面状况	抛光	-	-	下部 Pt 层	200nm±10%
规格其它选项	按原厂标准	-	-	ZrO2 层	60nm±10%
备注	无				

附件 2: 晶圆/KW-PZT(A40)-6-Si(100)/I-PEX

基本条件		基板规格		成膜参数	
产品名称	KW-PZT(A40)-6-Si(100)	基板规格	6inch Si(100)	上部 Pt 层	-
产品型号	定制产品	基板提供方	甲方	上部 SRO 层	-
数量	10 片	-	-	PZT 层	4000nm±10%
基板背面氧化膜	无	-	-	下部 SRO 层	7nm±10%
基板背面状况	抛光	-	-	下部 Pt 层	104nm±10%
规格其它选项	按原厂标准	-	-	ZrO2 层	32.5nm±10%
备注	无				

附件 3: 晶圆/KW-ZrO2-8-Si(100)/I-PEX

基本条件		基板规格		成膜参数	
产品名称	KW-ZrO2-8-Si(100)	基板规格	8inch Si(100)	上部 Pt 层	-
产品型号	定制产品	基板提供方	甲方	上部 SRO 层	-
数量	1 片	-	-	PZT 层	-
基板背面氧化膜	无	-	-	下部 SRO 层	-
基板背面状况	抛光	-	-	下部 Pt 层	-
规格其它选项	按原厂标准	-	-	ZrO2 层	60nm±10%
备注	无				

附件 4: 晶圆/KW-SRO/Pt-8-Si(100)/I-PEX

基本条件		基板规格		成膜参数	
产品名称	KW-SRO/Pt-8-Si(100)	基板规格	8inch Si(100)	上部 Pt 层	-
产品型号	定制产品	基板提供方	甲方	上部 SRO 层	-
数量	1 片	-	-	PZT 层	-
基板背面氧化膜	无	-	-	下部 SRO 层	40nm±10%
基板背面状况	抛光	-	-	下部 Pt 层	200nm±10%
规格其它选项	按原厂标准	-	-	ZrO2 层	60nm±10%
备注	无				

注意事项: 如果是客户提供基板,

- 1) 若客户所供给的 Si 基板的成膜表面有机污染等, 则不能投入成膜装置。提供前推荐客户使用 RCA 清洗 (或者污染严重的情况下, 刷洗+RCA 清洗), 所以请提供经过 RCA 清洗的洁净 Si 基板。
- 2) Si 基板成膜表面的有机污染等都会影响单晶成膜的质量。IPEX 使用 UV 灯进行验收检查, 但未发现有机污染等, 在成膜后的外观检查和结晶性检查中发现质量异常。这种情况下, 由于 Si 基板原因, 因此向客户报告后, IPEX 会进行交货给客户。